


Dokumentacja fotograficzna Poznań, ul. Klemensa Mikuły 1, 3 bud. AB i CD

Stan na dzień 18.09.2024 r.



Widok budynku B – montaż stolarki okiennej na IV piętrze




Widok budynku B – montaż stolarki okiennej na IV piętrze



Widok na budynek B, strona zachodnia



Widok na budynek B, strona zachodnia – montaż okien na IV piętrze i izolacja cokołowa



Widok parteru budynku B – izolacje cokołowe



Widok budynek B, klatka B1 – izolacja strefy cokołowej



Widok budynek A2 – strefa wejść, izolacje




Widok budynek A2 – izolacja strefy cokołowej przy weściach do budynku



Budynek A1, klatka 2 – strefa wejścia, izolacje



Budynek A1 – izolacje cokołowe stref wejść



Budynek stacji trafo – izolacje i pokrycie dachu



Stacja trafo – prace wykończeniowe we wnętrzu pomieszczeń w toku



Budynek stacji trafo – praca przy kanałach, strefa wejść



Patio pomiędzy budynkami C i D – trwają prace przy demontażu otworów po żurawiu




Patio pomiędzy budynkami C i D – trwają prace przy demontażu otworów po żurawiu




Patio pomiędzy budynkami C i D – trwają prace zbrojarskie



Patio przy budynku C – trwają prace przy demontażu otworów po żurawiu



Budynek A1, klatka 2 – trwają prace przy instalacjach podposadzkowych



Budynek A1 klatka A2 – montaż posadzki



Budynek A1 – posadzki na klatkach schodowych




Budynek A1, klatka A2 – montaż posadzki na klatkach schodowych





Budynek A1, klatka A2 – montaż posadzki na klatkach schodowych



Budynek A1, klatka A2 – montaż posadzki na klatkach schodowych



Budynek A1 – prace przy instalacjach podposadzkowych w lokalach




Budynek A1 – prace przy instalacjach podposadzkowych w lokalach








Budynek A1 – prace przy instalacjach podposadzkowych w lokalach




Budynek A1 klatka A2 – montaż instalacji podposadzkowej



Budynek A1 – prace przy instalacjach podposadzkowych w lokalach



Budynek A1 – prace przygotowawcze do wykonania posadzek w lokalach



Budynek A1 – prace przygotowawcze do wykonania posadzek w lokalach





Budynek C – trwają prace przy montażu instalacji pionów na klatkach schodowych

